

# Opel Astra



VIN: W0LOAHL0875037926

Diesel

2007

Wygenerowano 2024-05-06 18:35



## Stan licznika kilometrów

✓ Wygląda dobrze



## Status finansowy i prawny

✓ Wygląda dobrze



## Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi

## Rzeczy, które warto wiedzieć o: Opel Astra 2007

Wygenerowane przez AI

Opel Astra 2007 oferował kilka różnych opcji, jeśli chodzi o silniki, typy nadwozia i inne specyfikacje. Oto porównanie różnych opcji dostępnych dla Opla Astry 2007.

### Silniki:

- 1,4 l silnik benzynowy o mocy 90 KM i 130 Nm momentu obrotowego
- Silnik benzynowy 1,6 l o mocy 115 KM i momencie obrotowym 155 Nm
- 1.8L silnik benzynowy o mocy 140 KM i 175 Nm momentu obrotowego
- Silnik wysokoprężny 1,9 l o mocy 120 KM i momencie obrotowym 280 Nm

Silniki benzynowe 1.4L i 1.6L są przyzwoitymi opcjami dla tych, którzy priorytetowo traktują oszczędność paliwa, ale mogą nie być najlepszym wyborem dla tych, którzy potrzebują więcej mocy do jazdy po autostradzie lub ciężkich ładunków. Silnik benzynowy o pojemności 1,8 l oferuje większą moc i moment obrotowy, ale wiąże się również z wyższym zużyciem paliwa. Silnik wysokoprężny jest najmocniejszą opcją, oferując jednocześnie dużą oszczędność paliwa. To świetny wybór dla tych, którzy stawiają na moc i oszczędność paliwa.

### Typy nadwozia:

- 3-drzwiowy hatchback
- 5-drzwiowy hatchback
- 4-drzwiowy sedan
- 5-drzwiowy kombi

3-drzwiowy i 5-drzwiowy hatchback są najpopularniejszymi modelami wśród nabywców Opla Astry 2007, dzięki eleganckiemu designowi i praktyczności.

Modele sedan i kombi również oferują dużą praktyczność, ale mogą nie być tak sportowe i stylowe jak modele hatchback. Wszystko zależy od osobistych preferencji i potrzeb.

Inne dane techniczne:

- Manualna lub automatyczna skrzynia biegów
- Napęd na przednie koła lub napęd na 4 koła
- Klimatyzacja
- Hamulce z systemem ABS
- Elektrycznie sterowane szyby i lusterka
- System audio z odtwarzaczem CD

Wszystkie modele Opla Astry 2007 są wyposażone w klimatyzację i hamulce ABS, a także elektryczne szyby i lusterka. Standardowym wyposażeniem jest również system audio z odtwarzaczem CD. Rodzaj skrzyni biegów i napędu zależy od konkretnego modelu i silnika. Ci, którzy mieszkają na obszarach o surowych zimach, mogą zdecydować się na opcję napędu na 4 koła. Poza tym wszystko zależy od osobistych preferencji.

Ogólnie rzecz biorąc, Opel Astra 2007 oferuje szereg opcji zaspokajających różne potrzeby i preferencje. Jest to niezawodny i praktyczny samochód, który od lat cieszy się popularnością wśród kierowców.

Ten opis jest generowany przez sztuczną inteligencję i nie został poddany weryfikacji przez człowieka pod kątem potencjalnych nieścisłości.



+31

### Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 3 076 654 źródeł danych w **35 krajach**

## Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w **11 krajach:**



### Oto, co sprawdziliśmy:



**Obecnie  
poszukiwany jako  
skradziony**

✓ Nie znaleziono zapisów



**Skradziony w  
przeszłości**

✓ Nie znaleziono zapisów

Aktualny status jest  
nieznany



**Skradziony w  
przeszłości**

✓ Nie znaleziono zapisów

Pojazd został odnaleziony

### Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:



Włochy



Dania



Stany Zjednoczone



Litwa



Słowacja



Finlandia



Czechy



Kanada



Słowenia



Szwecja



Rumunia

## Stan licznika kilometrów


Czy są oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Ostatni znany przebieg: 230 440 km



Znaleziono 20 zapisów dot. przebiegu



#### Zapisy stanu licznika kilometrów

2007-01	<b>10 km</b>
2014-01	<b>49 085 km</b>
2014-06	<b>68 417 km</b>
2014-09	<b>82 871 km</b>
2015-02	<b>105 214 km</b>
2015-08	<b>109 344 km</b>
2015-10	<b>109 347 km</b>
2016-06	<b>111 591 km</b>
2016-08	<b>117 079 km</b>
2016-10	<b>121 735 km</b>

#### Zapisy stanu licznika kilometrów

2017-02	<b>132 558 km</b>
2017-05	<b>141 235 km</b>
2017-11	<b>160 149 km</b>
2018-05	<b>173 542 km</b>
2018-07	<b>181 505 km</b>
2018-10	<b>190 016 km</b>
2019-05	<b>204 951 km</b>
2019-07	<b>213 161 km</b>
2019-10	<b>220 020 km</b>
2024-03	<b>230 440 km</b>

## Status finansowy i prawny

Czy pojazd przeszedł pomyślnie badania techniczne? Czy ma ograniczenia w prawach własności lub niespłacone zobowiązania kredytowe?

## Ograniczenia finansowe



### Leasing

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak danych na temat niespłaconej pożyczki lub umowy finansowej



### Leasing operacyjny

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisów o leasingu operacyjnym



### Unit-stocking

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o tym, że pojazd jest objęty finansowaniem typu unit-stocking

## Prawne



### Badanie techniczne

**Pomyślnie** 2024-03

 **Polska**

Przeszedł badanie techniczne



### Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

## Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość tych uszkodzeń?



Ten pojazd został uszkodzony



Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

## Zapisy o uszkodzeniach



2013-07

 Niemcy

#### Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy

**12 001 zł -**

**22 000 zł**

Możliwa przyczyna uszkodzenia

**Nieznany**

## Kłeska żywiołowa

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłeski żywiołowej?



Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie kłeski żywiołowej

## Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

## Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka  
**Opel**



Model  
**Astra**



Wersja  
**GTC**



Rodzaj nadwozia  
**Hatchback**



Rok produkcji  
**2007**



Rok modelu  
**2012**



Pojemność skokowa układu napędowego  
**1,6 l**



Moc układu napędowego  
**86 kW (115 KM)**



Typ paliwa  
**Diesel**



Typ skrzyni biegów  
**Ręczna**



Typ napędu  
**Napęd na przednie koła**



Kolor  
**Czarny**



Umiejscowienie kierownicy  
**Kierownica z lewej strony**



Liczba cylindrów  
**4**



Opis silnika  
**ENG-4 CYL 17L DIESEL TURBO HO (LPV)**

## Wyposażenie

0

TRIM COLOUR SEAT JET BLACK

2

MOLDING DOOR INTR SILVER DUST

4

SPARE WHL NONE

6

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

8

ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

10

INTERIOR TRIM CONFIG #1

12

SEAT COMFORT PACK ONE

14

RESTRAINT PROVISIONS LATCH

16

WINDOW TYPE TINTED

18

CONTROL SEAT POWER LUMBAR DRIV

20

RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT

1

TRIM COLOUR DR PANEL JET BLACK

3

INTERIOR TRIM JET BLACK

5

SEAT RR SPLIT FOLDING 40/60

7

BREAKING POINT 2012 1/2 M.Y.

9

POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

11

SEAT HEIGHT ADJUSTER

13

CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR

15

PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

17

WINDSHIELD TYPE TINTED

19

UPPER LOAD MESH

21

ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

22

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

24

REST HEAD FRT DR-4WAY/PASS-2W.

26

LOAD COMPARTMENT LOAD COVER

28

WASHER + WIPER BACK WINDOW

30

LAMP INTR RF DUAL READING

32

LAMP INTR AMBIENT CONSOLE

34

INTERIOR REAR VIEW MIRROR

36

HANDLE O/S DR COLORED

38

INST. BLACK BLACK/SILVER RINGS

40

POCKET FRONT SEAT BACK LH

42

TRIM CLOTH LACE

44

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

46

ROYAL BLUE (G)

48

CHASS. EQUIP RR AXLE WATT LINK

50

CRUISE CONTROL

52

ALTERNATOR-100 A

23

AIRBAG DR&CODR FRT&SIDE&ROOF

25

FLOOR LUGGAGE ADJUSTABLE

27

ORNAMENT. INTR I/P JETBLACK

29

AIR CONDITIONING

31

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

33

GERMANY-MANDATORY

35

MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS

37

MIRROR HOUSING PAINTED

39

MIRROR L+R RC ELEC HEAT MANFOL

41

POCKET FRONT SEAT BACK RH

43

TRIM DOOR CLOTH ATLANTIS

45

AXLE RATIO FINAL DRIVE 3.65

47

CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

49

ABS 16" FRT & RR DISC POWER

51

BATTERY 12V 75AH 720 CCA

53

CONNECTION ELECTRIC ACCESSORY



54

POWER OUTLET TRUNK

56

KIT TIRE INFLATOR

58

ENG-4 CYL 17L DIESEL TURBO HO

60

TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.

62

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

64

EMISSION-SYSTEM EEC 09

66

MODEL UPGRADE 02

68

TYRES 215/60R16-95HBWR/STTLHW3

70

TURN SIGNAL LAMPS

72

LAMP FRT FOG ECE

74

HEADLAMPS HALOGEN

76

LACE JET BLACK

78

HEADLAMP LEVELLING DEVICE

80

MULTI-COLOURED INTERIOR LIGHT

82

HORN SINGLE NOTE

84

55

HEATER DUCT RR (2ND POSN)

57

LEFT HAND DRIVE

59

MOLDING B/S UPPER BLACK

61

TRANS-MAN 6-SPEED M32 WR

63

STEERING WHEEL-3 SPOKES DELUXE

65

POWER STEER NON VAR ELECTRIC

67

WHEEL 16X6.5 STEEL DESIGN 2

69

ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

71

DAYT. RUNNING LAMPS SEP CAVITY

73

DAYT. RUNNING SEP. INCANDESC.

75

FOG LAMP REAR

77

LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY

79

STOPLAMP CENTER HIGH MOUNTED

81

AUX IN CONNECTION

83

SPEEDOM. KM

85

SPEAKER SYSTEM 7 CUSTOM

86

GRAPHIC INFO DISPLAY(GID) VAR1

88

REAR PARKING SENSORS

90

INDICATOR SEAT BELT WARNING LH

92

LOCK CONTROL STEERING COLUMN

94

RADIO CD400

96

PAN. 1 LAYER PAINT SILVERDUST

98

PROVISION OPTIONS EUROPE

100

V.A. ASM STEERING COLUMN

102

V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

104

V.A. ASM REAR SUSPENSION

106

GEARING CODE

108

FINANCE CODE XFA6

ANTENNA SHORT ROOF RADIO

87

CONTROL STEERING WHEEL RADIO

89

INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC

91

INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

93

MOB PHONE SYS WITH BLUETOOTH

95

LUGG. CARR. ROOF POWDER COAT

97

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

99

V.A. ASM COCKPIT

101

V.A. ASM ROOF TRIM

103

V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

105

V.A. ASM TYRES & WHEELS

107

EQUIP. RECEIVING UNIT RADIO

109

FREQUENCIES 433 MHZ

## Oś czasu

Znaleziono 8 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

### Ostatnie zapisy

2006-12

 Kraj nieznan



### Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

2007-01

 Kraj nieznan



### Został wyprodukowany

Kraj (lub stan) wskazuje lokalizację zakładu produkcyjnego, zakładu montażowego lub adres rejestracyjny producenta. Data może być przybliżona.

2012-03

 Niemcy



### Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

2013-07

 Niemcy



### Wykryto uszkodzenie

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

2013-07

 Niemcy



### Był na sprzedaż

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.

2024-03

 Polska



### Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

2024-03

 Polska



### Był ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

From: **2024-03-25**

To: **2025-03-24**

2024-03

 Polska



### Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.



+31

### Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 3 076 654 źródeł danych w **35 krajach**